


Schéma montáže lehací plochy

A. SCHÉMA:



KOVÁNÍ

- 1 — LEHACÍ ČÁST LŮŽKA
- 2 — ŠESTIHRANNÉ HLAVY VRTUTÍ
- 3 — OTVÍRACÍ MECHANISMUS
- 4 — PRŮŽINY
- 5 — SPODNÍ ČÁST LŮŽKA — SOKL

B. POSTUP:

1. VYSUNUTÍ OTVÍRACÍHO MECHANISMU
2. NÁSAZENÍ PRŮŽIN (U JEDNOLŮŽEK JEN 1 ks)
3. NÁSAZENÍ LEHACÍ ČÁSTI (ZASTŘEČENÍ VRTUTÍ 2 DO OTVORŮ A NÁSLEDNĚ DO DRÁŽEK — DOTÁŽENÍ)
4. PŘÍŠROBOVÁNÍ 2 ks POUJISTNÝCH VRTUTÍ